




#	OREGON	
1	**38595**	
2	**38593**	
3	**38592**	
4A	**38594**	= .050", .058", .064", .080"
4B	**109644**	= .043"
5	**111939**	= 1/4", .325", 3/8", .404"

1




OREGON	
1/4"	**25**
90/91	**90, 91**
.325"	**20, 21, 22, 33, 34, 35, 95**
3/8"	**72, 73, 75**
.404"	**16, 18, 26, 27, 50, 51, 52, 58, 59, 68**


2




1




2




3




4



1



2



5



OREGON



24548B

KOVOPOLOTOVARY.CZ

KOVOPOLOTOVARY.CZ

CZ - Bezpečnostní informace

- Důkladně se seznamte s návodem a pokyny k montáži, užívání a údržbě zařízení. Vyhnete se tím nebezpečí zranění uživatele,případně osob v blízkosti pracoviště.
- Montáž zařízení provádějte se vší pozorností na rovné a čisté pracovní ploše. Pravidelně kontrolujte pevnost montáže.
- Pravidelně kontrolujte míru opotřebení a celkový stav součástí.
- Při práci se zařízením používejte řádné ochranné prostředky na ruce a obličej.

© 2014
OREGON®, Blount, Inc.
Portland, Oregon 97222 USA
oregonproducts.com

F/N 556388 AC 07/14